

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 7 月 2 日 星期一	气候	· 晴 ·	气温	26°-30°
监理单位动态:	王月宝、刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	孙入				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	组织交底。 组织接地点交底				
检查发现的问题	组织位置不到位				
处理措施、意见、结果	对施工人员进行技术交底。				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞杰		总监签阅	王月宝	