

监 理 日 志

工程名称：湖南湘阴湘潭溪洲垌湖4x20m排涝站五补表校核项目

日期		2018年4月16日 星期一		气候		多云		气温		11℃~22℃	
监理单位动态: 黄永祥, 王乐乐 施工方人员动态: 6. 线: 管理3人, 施工50人 施工机械动态: 混凝土运输车1台.						材料进场、取样见证、合格情况:					
施工进度情况		外线: 4. 6. 11号塔基基础开挖. 26号铁塔组立完成. 2号塔基钢筋笼绑扎. 浇筑完成. 杆塔的外围基础放线.									
检查发现的问题		施工符合要求. 安全良好.									
处理措施、意见、结果											
协调内容或其他		总包正业资质未提供. 施工图纸未提供齐全. 设备供货需用本国内完成.									
记录人		王乐乐				总监签阅		黄永祥			

