

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴县湘阴湖4x20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年4月22日 星期四	气候	阵雨	气温	26℃
监理人员动态: 黄永革 李工中 张华 王德亮			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 外茂: 管理31. 施工501.					
施工机械动态: 混凝土运输车1台					
施工进度情况	1. 外茂31号塔基基坑开挖 2. 升压站进场道路铺设, 涵桥修筑. 站内装修工程基本完成				
检查发现的问题	施工人员均配戴安全帽, 塔基基坑开挖就近设 应急爬梯, 电焊机有可靠接地. 今天安全正常				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王德亮	总监签阅	黄永革		

