

监理日志

工程名称:湖南湘阴湘滨西洲塘湖4x20MW渔光互补光伏发电项目

日期	2018年4月3日 星期一	气候	小雨	气温	15°C-23°C		
监理人员动态:	黄永革 李士坤 司承宇 司承宽			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包3人 外包3+5人						
施工机械动态:	混凝土运输机1台，挖掘机3台						
施工进度部位情况	1. 33号塔基坑开挖完成，31、32号铁塔组立完成。 2. 34号铁塔浇筑完成。						
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	司承宽	总监签阅	黄永革				



由 扫描全能王 扫描创建