

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴西村塘湖4x2000P通光互补扶贫项目

日期	2018年4月27日 星期五	气候	阴天	气温	15-25℃
监理人员动态	黄永革 曹林 赵宇 刘南		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态	总包队 外线 3-50人				
施工机械动态	挖机2台 压路机1台				
施工进度情况	1. 35号塔基基坑开挖 2. 22号铁塔组立完成 2. 升压站道路/铺筑				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故。				
处理措施、意见、结果	就外线施工安全防护及应急措施在现场向相关管理人员提出,并在监理例会上再次强调施工安全第一				
协调内容或其他	下午5:00左项目部办公室召开第三次监理例会				
记录人	王 霞		总监签阅	黄永革	

