

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭湘潭市西州湾湖4x2-1111P湖前互补光任扶危项目

日期	2018年4月30日 星期一	气候	小雨	气温	27℃
监理单位动态	黄永华 王友南 王友南 王友南	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态	总包3人 分包3+50人				
施工机械动态	挖机4台 压路机1台				
施工进度情况	1. 25号杆位浇筑完成. 17. 34号铁塔组立其中34号铁塔组立完成. 2. 升压站地基砂石回填 3. 临时工棚搭建				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故 17号铁塔塔基浇筑高度不一, 其中一个底座是空待整改				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友南	总监签阅	黄永华		

