

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴湘阴县西塘湖4x11MW光伏电站项目

日期	2018年5月8日 星期二	气候	阴晴	气温	16℃-26℃
监理单位动态	黄永革 刘中 刘东 王友宽	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态	总包队 外线班 升压站队				
施工机械动态	挖机4台 压路机1台 推土机1台				
施工进度情况 施工部位	1. 基面整理, 下11号铁塔组立, 其中7号铁塔组立完成 2. 升压站道路铺筑 3. 配电楼基础钢筋绑扎制模				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	下午3点在项目部召开升压站图纸会审会议				
记录人	王友宽	总监签阅	黄永革		

