

监理日志

工程名称：湖南湘阴湘江两岸围湖和20从M洞光互补光伏扶贫项目

日期	2018年5月11日 星期五	气候	阵雨	气温	22-28℃				
监理人员动态	黄永革 李坤 陈永强	材料进场、取样见证、合格情况：							
施工方人员动态	总包外 外线3+5人 施工3+2人								
施工机械动态	挖机1台 压路机1台 振动夯1台								
施工进度情况	1. 基面整理，设备运输，2号铁塔组立。 2. 配电室基础砌筑 3. 临时码头修筑 4. 现场道路检修								
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故。								
处理措施、意见、结果									
协调或其他内容	下午3点在项目部办公室召开第五次监理例会。								
记录人	丁友富	总监签阅		黄永革					



由 扫描全能王 扫描创建