

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭湘乡市湘乡4x20MUP海光互社区光伏扶贫项目

日期	2018年5月13日 星期三	气候	晴	气温	23℃-29℃
监理单位动态:	黄永革 李正中 陈永红 王友富	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包7人 外线35人 升压站20人				
施工机械动态:	挖机2台 压路机1台 搅拌机1台 搅拌机1台				
施工进度情况	1. 基面整理、瓷瓶运输、组装。3号、4号铁塔组立。其中3号铁塔组立完成。 2. 西电塔基基础石砌石。 3. 现场道路检修 4. 测量20号塔基接地电阻值为1Ω。				
检查发现的问题	现场施工无违章 安全无事故。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友富	总监签阅	黄永革		

