

监 理 日 志

工程名称: 湖南邵阳4x20M WP 光伏电站

日期	2018年6月18日 星期二	气候	晴	气温	26℃-37℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	光伏区 光伏区33人 升压站38人 外线15人				
施工机械动态:	挖机3台 装载机2台 压路机1台 吊车2台				
施工进度情况	1. 光伏区箱变至台区和高压电缆桥架打桩、桥架安装、焊接、支架卸货。 2. 光伏区电缆: 一次室开关柜同牌安装, 二次室电缆沟清理、控制电缆敷设。 3. 升压站: 户外龙门架主杆安装, 户外电缆敷设, FC设备安装, 电压互感器、避雷器、断路器支架安装完成。				
检查发现的问题	1. 现场部分施工人员、材料装卸人员未佩戴安全帽。 2. 光伏区部分施工人员未佩戴安全帽, 未穿救生衣。 3. 升压站高空作业人员未佩戴安全帽, 安全防护措施不到位。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友军	总监签阅	邵守明		