

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴4x20MW

日期	2018年7月1日 星期日	气候	阵雨	气温	25℃~28℃
监理单位动态:	陈刚、唐坤、彭华、王强、王	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	包工头、班工头。				
施工机械动态:	同上。				
施工进度情况	1. 配电柜厂家数据收集设备数据, FC设备数据收集。 2. 其他工程未施工。灰管6个成功, 放线一天。				
检查发现的问题	3. 上午外网站设备运行断开。 现场问题: 1. 主化区打靶机数据收集, 班工头唐坤慢, 新网容易时加慢, 部分箱道各电缆已放线完成, 但底部防水封堵还未完成, 湖南面湿度大, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	2. 配电柜已安装, 灰管防水和封堵材料还未完成, 通风口未封堵, 班工头王强还未开始。				
协调内容或其他					
记录人	王强		总监签阅	王强	