

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘阴4x20MW渔光互补

日期	2018年7月17日 星期四	气候	晴	气温	27℃-37℃
监理人员动态: 陈翥 陈乐 王瑞 李松		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 王包以 施工队					
施工机械动态: 吊机台 挖机台 搅拌机台 寸压机台					
施工进度情况 施工部位	1. 升压站排水沟开挖, 回号及五号集电线路开关检修. 2. 光伏区工程全面停工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	王百宽	总监签阅	高辛明		

