

监 理 日 志

工程名称: 湖南邵阳 4x20MW 渔光互补

日期	2018年2月27日 星期日	气候	阴 阵雨	气温	25°C-37°C
监理人员动态: 王友军 王峰 李包云 施工方人员动态: 总包人 施工人 施工机械动态: 同上			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 升压站内间隔粉刷外 2. 西200米内墙粉刷 3. 光伏区工程全部停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王友军		总监签阅	南卓日月	

