

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 02 月 24 号

天气: 阴

星期: 日

气温: 1° — 7°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 综合楼拆模、砌女儿墙; 二、光伏区 消缺、到 300mm (AB) 管桩 30 根; 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 现场管理人员: 7 名 升压站办公楼施工, 施工人员 9 名 光伏区施工人员 5 名
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾
记录人: 陈渝		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制