

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 02 月 26 号

天气: 阴

星期: 二

气温: 6° — 10°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 综合楼拆模、砌女儿墙; 二、光伏区 支架材料卸货 2 车, 14.43, 44 消缺 (光伏线绑扎, 接地线安装), 打桩机调试, 电气消缺、接线; 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 7 名 升压站办公楼施工, 施工人员 9 名 光伏区施工人员 8 名
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制