监理日记()

日期: <u>2019</u>年 <u>02</u>月 <u>27</u>号

天气: <u>小雨</u>

星期: _三__

气温: <u>9°-5°</u>

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目			
	一、升压站 办公综合楼屋面拆模、拆架;		
	二、光伏	区 43,44 消缺(光伏线绑扎,接地线安装)电缆桥架安装;	
	现场施工符合规范要求		
监	78 776 = 11 17615 2 11		
理			
工			
作			
情况			
ייוני			
	武 . 与		
	承包 单位	施工内容及进度	
		加工门在火炬火	
	子.	现长终理人是 7. 夕	
施	脚电	现场管理人员:7名	
工	湾工		
情况	源程 电设	升压站办公楼施工,施工人员9名	
100	湖南鸿源电力建设有限公司孚尧电力工程设计(上海)有限	光伏区施工人员8名	
	建 (设 上		
	有海		
	限		
	司限公司		
	司		
其			
它	】 无		
事			
项			
本日现场监理人员 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊			
记录	记录人: 刘俊俊 总监理工程师: 苗守明		