监理日记()

日期: <u>2019</u>年 <u>04</u>月 <u>02</u>号

天气: <u>阴雨</u>

____ 星期: ___

监理工作情况

气温: <u>11°</u>—16°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

1、升压站: 综合楼地砖施工,办公楼、水泵房水电接头;

2、光伏区: 光伏区 45 区立柱焊接完成 32 个。汇流箱安装完成 7 台, 今日并网 立思。2007

容量 2.36MW;

3、今日监理人员巡视升压站未发现质量及安全隐患;

施工情况	承包 単位	施工内容及进度
		现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工,施工人员 15 名;
		光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆,挖掘机 1 辆,打桩机 2 艘,浮船 98 艘; 综合楼地砖施工;光伏区柱头焊接;
其它事项		

陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊

总监理工程师:苗守明

本日现场监理人员