## 监理日记()

日期: 2019年06月08号

天气: 阴雨

星期: <u>六</u>

监

理工

作情

况

**气温:** <u>24° −27°</u>

工程名称:湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

1、升压站: 未进行施工

2、光伏区: (1) 42 区、59 区、49 区、52 区、56 区支架安装完成 0.32MW

(2) 36 区、40 区、41 区立柱焊接 63 个,46 区立柱焊接完成。

(3) 59 区、49 区、52 区、56 区驱动拉杆安装 2 个方阵。

(4) 52、56、49 区汇流箱安装 9 台。

(5) 18 区敷设 485 通讯线。

(6) 配合厂家汇流箱编码检测。

(7) 并网区线路调试,转动装置调整。

3、今日巡视光伏区支架安装情况未发现安全及质量问题。

4、今日召开监理例会。

	承包 单位	施工内容及进度
施工情况	湖南鸿源电力建设有限公子尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房 86 名; 吊车 3 辆,挖掘机 1 辆,打桩机 3 艘,浮船 98 艘; 光伏区支架安装;
其		

其 它

今日汪家俊汪工到达现场。

事项

**本日现场监理人员** 陈 渝 汪家俊 李曙宾 刘德文 刘俊俊 记录**人**: 刘俊俊 总监理工程师: 苗守明