

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 07 月 17 号

天气: 多云

星期: 三

气温: 26° —34°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 未进行施工。		
	2、光伏区： （1）光伏区第三方检测单位进行检测。		
	（2）光伏区消缺。		
	3、今日检查湖区电气消缺情况。		
	4、整理完善监理资料。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 0 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	