

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 08 月 03 号

天气: 多云

星期: 六

气温: 27° —36°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 现场未进行施工。 2、光伏区: (1) 根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 3、检查湖区整改情况。 4、今日整理完善监理资料。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 3 艘, 浮船 98 艘;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明