

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 08 月 04 号

天气：多云

星期： 日

气温: 27° — 36°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位 工作情况	1、升压站： 现场未进行施工。		
	2、光伏区： （1）根据第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 （2）联合监理单位及管理项目部对组件设备进行开箱检查。		
监理单位 工作情况	3、对到场组件进行开箱检查记录。		
	4、今日整理完善监理资料。		
监理单位 工作情况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	