

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 08 月 6 日

天气：晴

星期：二 气温：26° — 36°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理单位 工作情况	1、升压站： 现场未进行施工。 2、光伏区：（1） 现场对施工方根据第三方检测单位检查出来的问题消缺、整改进行巡视检查。 （2）对光伏区 2#码头部分支架安装进行初检。 3. 对现场发现的质量问题以通知单的形式下发施工项目部。		
施工单位 工作情况	承包单位	施工内容及进度	
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 光伏区施工人员 3 名、升压站施工人员 3 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 3 艘，浮船 98 艘；	
其它事项			
本日现场监理人员		汪家俊 戚平 刘德文 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	

江苏省建设厅监制