

监 理 日 志

工程名称: 海罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月6日 星期日	气候	阵雨	气温	18-28℃
监理人员动态:	蒋庆琦. 郑杰. 周礼	材料进场、取样见证、合格情况: 塔材进场1基符合 要求.			
施工方人员动态:	管理人员10人 施工人员7人				
施工机械动态:	搅拌机1台 挖机2台 装载机1台.				
施工进度 部位情况	今日24#, 30#, 31#, 32#铁塔组立. 配电综合楼圈梁 模板拆除. 土方回填. 办公综合楼破基础砌筑钢 筋加工. 进场道路二层石料施工.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	郑 杰	总监签阅			

