

监 理 日 志

工程名称: 涪 涪 2x20kV 互 补 线 路 项 目

日期	2018 年 5 月 19 日 星期六	气候	多云	气温	22-28℃
监理单位动态:	蒋庆海. 郑杰. 周书山	材料进场、取样见证、合格情况: C25 混凝土试块试验			
施工方人员动态:	管理人员 9 人. 施工队员 26 人				
施工机械动态:	挖机 1 台. 商混罐车 1 台				
施工进度情况	线路 1# 铁塔组立. G28-1 变电站龙门架导线架线前准备工作. 开关站配电综合楼一层模板加固. 顶板浇筑. 办公综合楼砌墙. 设备基础开挖. 垫层浇筑.				
检查发现的问题	有个别施工队员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	告知施工管理人员. 施工队员必须正确佩戴安全帽. 经处理. 已整改.				
协调内容或其他	召开监理周例会				
记录人	郑 杰	总监签阅			

