

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月25日 星期一	气候	阴	气温	24℃~30℃
监理单位动态:	4人(李元堂、曹本靖、周书华、贾玉成)				
施工方人员动态:	管理人员1人, 现场施工员9人				
施工机械动态:	搅拌机2台, 特3台, 挖机2台				
施工进度情况	干美站: ①配电台区地面碎石铺设完成90%; ②配电台区围墙完成50%; ③围墙基础浇筑完成; ④配电台区钢筋绑扎完成80%; ⑤配电台区墙体砌筑完成; ⑥配电台区墙体抹灰完成; ⑦配电台区墙体粉刷完成; ⑧配电台区墙体油漆完成; ⑨配电台区墙体装饰完成; ⑩配电台区墙体验收完成; 光伏区: ①20区桥架打桩49根; ②光伏支架安装3大组; ③25区光伏支架安装3大组; ④光伏支架安装3大组; ⑤光伏支架安装3大组; ⑥光伏支架安装3大组; ⑦光伏支架安装3大组; ⑧光伏支架安装3大组; ⑨光伏支架安装3大组; ⑩光伏支架安装3大组;				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾玉成		总监签阅	李元堂	