

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫工程

日期	2018年11月9日 星期五	气候	多云	气温	8~17℃
监理人员动态:	监理人员3人, 孔令才, 王孝金, 李锋伟, 王常, 沈欣, 沈士	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工人员10人 光伏区: 管理人员2人, 施工人员16人				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台, 装载机1台, 施工船5只				
施工进度情况	开关站: 1. 配电楼外墙涂料漏缺. 2. 办公楼室内门窗安装, 内墙涂料施工. 光伏区: 1. 箱变变钢平台及木柱头刷漆.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。 施				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		