

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月16日 星期五	气候	阴	气温	10~13℃
监理人员动态:	监理人员4人: 李元堂、孔金才、王春金、李锋伟。正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 无施工人员 光伏区: 管理人员2人, 无施工人员				
施工机械动态:	电焊机1台、搅拌机1台 装载机1台、施工自卸车5台				
施工进度情况	因下雨, 现场无人施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	孔金才	总监签阅	李元堂		