

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月19日 星期一	气候	阴	气温	8~14℃
监理人员动态:	监理人员4人: 李元堂、孔金才、王孝金、李锋伟, 正常巡视现场。 材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 无施工人员。 光伏区: 管理人员2人, 无施工人员。				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台, 装载机1台, 施工船5只。				
施工进度情况	开关站: 无人施工。 光伏区: 桩头绑扎。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才	总监签阅	李元堂		