

监理日志

工程名称: 河源2×80MW热电互补项目

| | | | | | |
|------------|--|----|------|----|--|
| 日期 | 2018年11月29日 星期四 | 气候 | 晴 | 气温 | 9-21℃ |
| 监理人员动态: | 监理人员4人李元堂、孔令才 王彦金、李峰伟、正常巡视。 | | | | 材料进场、取样见证、合格情况; 进场材料方面:中频炉玻璃砖等。 300X150~宽320米, 100X50一套82件。 连接片H=50, 270套, 连接片H=150, 110套, 不锈钢圆304方径螺栓8X20, 3100套, 不锈钢风管Y型吊钩1680套(大号) |
| 施工方人员动态: | 施工员: 监理员2人, 施工人员14人。 光伏区管理人员2人, 施工人员4人。 | | | | |
| 施工机械动态: | 电焊机1台、搅拌机1台。 切割机1台、装料机1台吊车1台。 | | | | |
| 施工进度部位 | 1. 办公区: 1. 办公楼独立卫生间、厨房及餐厅墙面砖施工。 2. 办公楼内卫生清理。 3. 办公楼内消防管道及水龙头安装。 4. 办公楼大厅多媒体分线盒盖板封堵。5. 污水处理基坑开挖。 2. 光伏区: 环网接地方施工焊接180米。 | | | | |
| 检查发现的问题 | | | | | 无 |
| 处理措施、意见、结果 | | | | | 无 |
| 协调内容 | | | | | 保障安全生产。 |
| 记录人 | 王彦金 | | 总监签阅 | | 李元堂 |



由 扫描全能王 扫描创建