

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月1日 星期一	气候	晴	气温	21℃ - 37℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员4人, 现场人员38人				
施工机械动态:	压路机2台, 吊机1台, 货车1辆				
施工进度情况	干美站: 因无材料, 无施工情况。 光伏区: 打桩施工, 组件安装, 立柱焊接。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	张保龙	总监签阅	李元堂		