

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 29 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 25℃-31℃

监 理 工 作 情 况	监理人员4人(李元堂、孔令才、王孝建、张保龙) 对现场20.22.25.26区消缺,管桩施工进行 巡视检查,无其它施工情况.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	李元堂、孔令才、王孝建、张保龙.	
记录人: 张保龙	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂.	