

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 26℃ - 35℃

监 理 工 作 情 况	监理人员5人(黄永革、李元堂、孙发才、王孝金、张保龙) 对现场20、22、25区支架安装, 22区立柱焊接、桩头防腐, 进行巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员4人 现场施工人员 21人。	开关站: 无施工情况。 光伏区: 20、22、25区支架安装, 22区桩头防腐, 立柱焊接
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革、李元堂、孙发才、王孝金、张保龙
记录人: 张保龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂