

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 8 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 26℃ - 31℃

监 理 工 作 情 况	监理人员 3 人 (李元堂、王孝金、张保龙) 对现场 20、22、25、26 区消缺, 22 区支架及组件安装巡视检查,	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	管理人员 4 人 现场人员 5 人,	开关站: 无施工情况。 光伏区: 光伏区消缺, 22 区支架及组件安装, 立柱 焊接。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员 李元堂、王孝金、张保龙		
记录人: 张保龙 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂		