

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 8月9日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 26-28℃

监
理
工
作
情
况

监理人员队(李元堂、孔令才、王孝金、张保龙)
对现场22、25区支架安装, 22区接地扁铁焊接施工
进行巡视检查, 发现接地扁铁焊接不符合设计
规范要求。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

监理人员队

开关站: 无施工情况,

现场人员6人。

光伏区: 22区接地扁铁焊接, 支架安装,
25区支架安装。

其
它
事
项

光伏区因接地扁铁不符合设计规范要求, 监理部
下发通知单要求整改。

本日现场监理人员 | 李元堂、孔令才、王孝金、张保龙

记录人: 张保龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂