

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2020 年 03 月 15 日 星期 日	气候	晴	气温	8℃~20℃
监理人员动态：王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工方人员动态：管理人员 2 人。					
施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。					
施工进度 部位情况	施工单位人员未进场，现场无人施工。				
检查发现的 问题	无。				
处理措施、 意见、 结果	无。				
协调内容 或其他	1、已要求施工单位安排人员尽快进场施工。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	