

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2020 年 04 月 06 日 星期 一	气候	晴	气温	11℃~18℃
监理人员动态：黄永革、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工方人员动态：管理人员 2 人、施工人员 4 人。					
施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。					
施工进度情况	现场低压电气消缺、材料整理。				
检查发现的问题	发现 1 名工人未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已口头要求施工人员立即佩戴，施工人员当时已佩戴整齐。				
协调内容或其他	1、对现场安全进行巡视检查，要求工人做好安全防护。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	