

监 理 日 志

工程名称: 涠罗 2x20 兆瓦 渔光互补 扶贫项目

日期	2018年5月15日 星期二	气候	多云	气温	27-35℃
监理人员动态:	葛庆琦. 郑杰. 周书山		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员9人. 施工人员26人				
施工机械动态:	挖掘机1台.				
施工进度情况	线路 G10-G26 导线架设. 变电站-次设备安装. 配电综合楼 圈梁钢筋绑扎. 一层模板安装. 办公综合楼 一层砌墙. 室外电缆沟土方开挖.				
检查发现的问题	配电综合楼马道 安全措施不到位.				
处理措施、意见、结果	告知管理人员. 要求做好安全防护措施				
协调内容或其他	无				
记录人	郑 杰		总监签阅		

