

监 理 日 志

工程名称: 洞穿 2x2026 瓦 强 光 互 补 缺 盆 项 目

日期	2018年12月5日 星期二	气候	阵雨	气温	19-28℃
监理人员动态	葛庆琦、郑杰、周书山、李元堂	材料进场、取样见证、合格情况: 平台原材料进场			
施工方人员动态	管理人员9人、施工人数50人				
施工机械动态	商混罐车1台、挖掘机1台。				
施工进度情况	开关站配电综合楼电缆沟支架安装、设备基础浇筑、设备基础填充墙砌筑、室外电缆沟支架、浇筑、室外电缆井检修砌筑完成、场内道路修整、光伏区桩基实验。				
检查发现的问题	基础槽钢未进行接地连接。				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单				
协调内容或其他	无				
记录人	郑杰	总监签阅			

