监 理 日 志

工程名称：旧县乡双河口渔光互补扶贫项目

日期	2019年07月26日 星期五	气候	晴	气温	28℃-37℃
监理人员动态：北会才、黄长春、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员共计30人。					
施工机械动态：吊车1辆、叉车1辆。					
施工进度情况及施工部位	①4区、8区接地扁铁焊接260米。 ②16区成套调节。 ③17区支架调整 ④施工维修、材料吊运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	①对现场安全进行检查，要求施工人员注意防暑降温。 ②整改资料、查看相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	北会才		