

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X201KV变电站220kV-扶贫项目

日期	2019年08月14日 星期三	气候	晴	气温	27°-36°
监理人员动态: 孔令才、黄婧、王磊 施工方人员动态: 施工人员45人 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	① 8区电气消缺 ② 11区、14区母线安装(40块10.5MVA) ③ 16区汇流箱防长封堵 ④ 19区、21区汇流箱安装5个				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场安全进行检查, 发现安全隐患 ② 整理资料, 查看相关规范标准				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	