

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2X20水风渔光互补扶贫项目

日期	2019年08月16日 星期五	气候	多云	气温	26℃-36℃
监理单位动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 组件出场737块.			
施工方人员动态: 施工人员共45人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	①、3区、7区支架、组件调整消缺。 ②、11区、14区组件连接。 ③ 现场1X4电缆线施工、桥架消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场安全进行巡视检查 未发现较大隐患。 ② 整理资料、查看图纸、相关规范要求。				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	