

监 理 日 志

工程名称: 田罗2x10kV农网改造升级工程

日期	2019年08月23日 星期五	气候	多云	气温	25℃-36℃
监理人员动态:	孔令才、黄长椿、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员37人.				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车辆				
施工进度情况	1. 4区、8区驱动电机调试、支架组件调整消缺. 2. 11区、14区、23区横梁消缺. 3. 现场材料吊运.				
检查发现的问题	少数工人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	已现场要求工人佩戴好安全帽.				
协调内容或其他	① 现场安全正常,无较大安全隐患. ② 整理资料,查看图纸及相关规范.				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		