

监 理 日 志

工程名称: 湖南2x70kV变电站改扩建项目

日期	2019年08月25日 星期日	气候	晴	气温	26.8-35.8
监理单位动态:	孔令才、黄长清、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员37人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆。				
施工进度情况	1. 8区驱动电机调试。 2. 11区支架、组件调整消缺。 3. 20区、21区桥架调整消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常,无较大安全隐患。 2. 整理资料,查看相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		