

监 理 日 志

工程名称: 汨罗以西北河滨亮化补扶资项目

日期	2019年08月27日 星期三	气候	阴	气温	26℃-34℃
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊 施工方人员动态: 施工员3人 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 11区、14区支架、组件调整消缺 2. 20区、21区桥架调整消缺 3. 11区、14区通讯线敷设200米				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常,无较大安全隐患. ② 整理资料,查看相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	