

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x201kV渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月02日 星期一	气候	多云	气温	21℃-28℃
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员共37人					
施工机械动态: 吊杆车、叉车等。					
施工进度 部位情况	1. 3区、4区支架组件消缺。 2. 22区、23区桥架、支架组件消缺。 3. 开发站电缆沟盖板消缺。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、结果	无				
协调内容 或其他	① 现场安全互查。 ② 整理监理资料, 查看相关规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		