

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目.

日期	2019年09月03日 星期二	气候	多云	气温	20℃-30℃
监理单位动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员37人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.					
施工进度 部位情况	1. 开关站电缆沟消缺. 2. 4区、8区支架梁组件消缺. 3. 2区、3区横梁、电缆消缺.				
检查发现的 问题	发现少数工人未佩戴安全帽.				
处理措施、 意见、结果	现场已要求工人佩戴整齐.				
协调内容 或其他	① 现场安全正常 未发现重大安全隐患. ② 整理项目资料. 查看相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	