

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年09月05日 星期四	气候	晴	气温	22°-30°
监理单位动态: 孔令才、黄长春、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共计45人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.					
施工进度情况	1. 开关站电缆沟消缺. 2. 7区、8区支架及组件消缺. 3. 现场箱变平台安装. 4. 琴棋变互感器基础施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常. ② 整理现场资料, 学习相关规定标准.				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		