

监 理 日 志

工程名称: 洞号2X20114 辉光石补扶危项目

日期	2019年09月14日 星期六	气候	晴	气温	24℃-34℃
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊 施工方人员动态: 共计37人 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	1. 11日格架、电缆消缺 2. 19日、20日安架、电缆格架消缺 3. 现场材料吊运				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常。 ② 整理资料、查看图				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		