

监 理 日 志

工程名称: 湖景2018年11月20日项目

日期	2019年09月16日 星期一	气候	晴	气温	21.8-29.0
监理人员动态:	孔金才、黄长春、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: PHC400 桩基进场15根.			
施工方人员动态:	共计26人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆.				
施工进度情况	1. 14区桥梁、电缆沟缺. 2. 24区、25区支梁、电缆桥梁缺. 3. 现场材料吊运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场整改. ② 整理资料、查看图纸、学习相关规范				
记录人	王磊	总监签阅	孔金才		