

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月13日 星期日	气候	阴	气温	17℃-21℃				
监理人员动态:	孔令才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	共计28人.								
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆.								
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支梁、组件、横梁清缺. 2. 23区、24区支梁、组件清缺. 3. 现场材料搬运、泥船检修.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	1. 现场安全巡查. 2. 整理资料, 学习相关规范标准.								
记录人	王磊			总监签阅	李元堂				